DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
Service Santé-Environnement
52 rue Daire CS 73706 80037 Amiens Cedex 1

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :
VINCENT FLEURY
Tel : 03 44 89 61 36

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SYND DES EAUX DU PLATEAU DU THELLE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE NEUILLY-EN-THELLE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - LYONNAISE DES EAUX FRANCE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - DDASS DU VAL D'OISE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

PLATEAU DU THELLE

Prélèvement	**00083998**	**Commune**	**NEUILLY-EN-THELLE**
Unité de gestion	0123 PLATEAU DU THELLE	**Prélevé le :**	**mardi 18 juin 2013 à 10h50**
Installation	UDI 000815 PUISEUX LE HAUBERGER	**par :**	VINCENT FLEURY
Point de surveillance	P 0000001143 CENTRE VILLE	**Type visite :**	D2
Localisation exacte	CENTRE VILLAGE		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	16	°C				25.00
pH	7,5	unitépH			6,50	9,00
Chlore libre	0.15	mg/LCl2				
Chlore total	0.22	mg/LCl2				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCE DE L'AISNE, BELLEU 0203
Type del'analyse : D2_1 Code SISE de l'analyse : 00083950 Référence laboratoire : H_CS13.2012.6

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Nitrates (en NO3)	29,4	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0.020	mg/L		0.50		
FER ET MANGANESE						
Fer total	<50	µg/l				200.00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<5	µg/l		5.00		
Cadmium	<1	µg/l		5.00		
Chrome total	<10	µg/l		50.00		
Cuivre	0.019	mg/L		2.00		1.00
Nickel	<10	µg/l		20.00		
Plomb	<5	µg/l		25.00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,2	µg/l		0.50		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	3.0	µg/l		100.00		
Chlorodibromométhane	3.7	µg/l		100.00		
Chloroforme	<1.0	µg/l		100.00		
Dichloromonobromométhane	1.8	µg/l		100.00		
Trihalométhanes (4 substances)	8.5	µg/l		100.00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Benzo(a)pyrène *	<0.010	µg/l		0.01		
Benzo(b)fluoranthène	<0.010	µg/l		0.10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0.010	µg/l		0.10		
Benzo(k)fluoranthène	<0.010	µg/l		0.10		
Fluoranthène *	0.018	µg/l				
Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*)	0.018	µg/l				
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0.010	µg/l		0.10		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Acrylamide	<0.1	µg/l		0.10		
Epichlorohydrine	<0.10	µg/l		0.10		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00083998)

La teneur en plomb dans l'eau au moment du prélèvement est inférieure à la limite de qualité. Cependant, ce résultat ne prouve pas que le réseau de distribution (réseau intérieur et/ou branchement public) ne comporte pas d'éléments (canalisations, soudures...) contenan du plomb.Les trihalométhanes,produits issus de la filière de traitement au chlore,sont détectés mais restent inférieurs à la norme réglementai re. . (N.M: Non mesuré).

Signé à Beauvais le 26 juillet 2013

Pour le Directeur
L'ingénieur sanitaire

C.MORCIANO